

Bürgerinformation Kapellenplatz und Umfeld,

Petrus-Canisius-Haus 20.06.2018

	Äußerungen, Anregungen, Bedenken	Kommentar
Themenkomplex Bäume		
	Die alte Belüftung der Bäume ist heute zugewachsen	Vitalisierungsmaßnahmen, z.B. Freiräume im Wurzelbereich mit Druckluft schaffen, gehört bereits zur Vorentwurfsplanung
	<p>Sorge, dass die Vitalisierung die Bäume mehr schädigt als ihnen nützt. Alte Bäume sind sehr empfindlich.</p> <p>Die geplanten prophylaktischen Vitalisierungsmaßnahmen sind sicherlich teuer und aufwendig. Für den Erfolg gibt es keine Garantie. Die stehenden Bäume haben sich adaptiert am Standort. Das sollte nicht gestört werden, könnte auch zum Tod dieser Bäume führen. Diese Maßnahmen nur bei neuen Bäumen durchführen.</p>	Für die längerfristige Erhaltung der Bäume sind Schutzmaßnahmen erforderlich; Erdarbeiten im Umfeld der Bäume sollen baumgutachterlich begleitet werden.
	Die Fixierung auf den Erhalt der Bäume behindert jede kreative Planungsüberlegungen	
	Was bewirkt der Schimmelbefall in den nächsten Jahren? Gibt es eine Möglichkeit die Ausbreitung zu verhindern?	<p>Wenn der Baumkrustenbefall sichtbar wird, ist es für die Rettung des Baumes in der Regel zu spät. Der Pilz wird über die Wurzeln und Sporen in der Luft weiter verbreitet. Ein gesunder Baum kann sich gegen Befall ggf. wehren, geschädigte Bäume eher schlecht. Deshalb schützt eine Stärkung der Bäume diesen gegen den Befall. Andere Maßnahmen gibt es leider nicht.</p> <p>Vitalisierung erfolgt durch die oberflächennahe Schlackeschicht hindurch, um die tieferliegenden Wurzeln zu erreichen</p>
	Vorhandener Baumbestand kann auch ersetzt werden. Bäume auf dem Luxemburger Platz haben aktuell einen Umfang von 1,40-1,90m. Neue Bäume kann man mit einem Umfang von 1,20 m kaufen, so dass der Eindruck nicht massiv verändert würde und die Lösung nachhaltig ist. Man möchte in 20 Jahren nicht von vorne anfangen müssen.	Anregung zur weiteren Entwurfsplanung
	Baumgutachten soll bitte veröffentlicht werden	Die Endfassung des Gutachtens liegt noch nicht vor

	Äußerungen, Anregungen, Bedenken	Kommentar
Kapellenplatz		
	<p>Sorge, dass die Autos noch näher und zügiger an den Geschäften und Gaststätten vorbei fahren, wenn die Pflanzbeete auf der Busmannstraße entfernt werden</p> <p>Die Busmannstraße sollte nicht zur Rennpiste werden</p> <p>Keine! Fußgängerzone Busmannstraße</p> <p>Durch die Umgestaltung der Busmannstr. Würden gravierende Nachteile entstehen und eine Außenbestuhlung verhindert</p> <p>Kapellenplatz, Busmannstr. als Fußgängerzone ausweisen (2x)</p> <p>Verbindung Maasstr.-Neustr. vom Durchgangsverkehr durch Poller befreien</p> <p>Auf allen Plätzen nur Lieferverkehr in begrenzten Zeiten zulassen</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung; Verkehrliche Situation und Möglichkeiten müssen weiter untersucht werden</p>
	<p>Beseitigung der „Blumenbeete“</p> <p>Hochbeete verbreiten Charme</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung</p>
	<p>Hecken wirken wuchtig in der Präsentation</p>	<p>Es handelt sich um Beispielbilder; die Dimension der Hecken wird auf die Platzverhältnisse in der Entwurfsplanung angepasst</p>
	<p>Neupflanzung von Bäumen im Sinne von Fortpflanzung</p>	<p>Eine fortlaufende Baumerneuerung muss unabhängig von der aktuellen Planung beschlossen werden</p>
	<p>Blickbeziehung zwischen Amsterdamer Str. und Gnadenkapelle wichtig. Das Heiligtum befindet sich mitten in der Stadt, deshalb sollte eine Durchlässigkeit zwischen weltlichem und kirchlichem Platz hergestellt werden und keine starke Trennung</p> <p>Durchlässigkeit beibehalten</p> <p>Keine Trennung zwischen weltlichem und kirchlichem Bereich</p> <p>Abtrennung zu den Straßen nicht zu stark, Transparenz bewahren</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung</p>

	<p>Das Hotel Goldener Apfel wünscht sich Außengastronomie</p> <p>Außenbestuhlung für die Hotels an der Busmannstraße ermöglichen</p> <p>Außengastronomie zur Stärkung des Gastronomiegewerbes und Erhöhung der Lebensqualität</p> <p>Keine! Außenbestuhlung</p>	<p>Abstimmungserfordernis mit der Kirche</p>
	<p>Bodenbelag erhalten</p> <p>vorhandenes Pflaster im eingebauten Zustand abschleifen, anstatt neues Material zu verlegen</p> <p>Abschleifen des Pflasters erhöht die Rutschigkeit und das Risiko eines Sturzes</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung</p> <p>Es sollen Musterflächen angelegt werden</p>
	<p>Gitter an der Gnadenkapelle entfernen (2x)</p>	<p>Abstimmungserfordernis mit der Kirche</p>
	<p>Beleuchtungsvorschlag mit Erhalt der Kandelaber und Ergänzung durch schlichte Stelen Multi top!!!</p> <p>Keine historisierende Platzbeleuchtung</p>	<p>Die vorhandenen Kandelaber sollen aufbereitet werden; Ergänzung durch schlichte Lichtstelen, die alle weitere benötigte Technik enthalten (Lautsprecher, WLAN, Stromversorgung usw.)</p>
	<p>Das Lichtkonzept sollte überarbeitet werden</p>	<p>Gegenstand der weiteren Entwurfsplanung</p>
	<p>Dringend die Anzahl der Sitzgelegenheiten erhöhen</p>	<p>Bereits Gegenstand der Vorentwurfsplanung</p>
	<p>Vielleicht könnte man etwas an der Gestaltung ändern, dass der Besucherstrom von der Hauptstraße nicht direkt am hinteren Teil der Kerzenkapelle vorbei kommt, damit die Menschen dort ungestört eine Kerze anzünden und beten können</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung</p>
	<p>Vorschlag der Nutzbarkeit des Trinkbrunnens sehr gut. Warum sollte das schwierig sein?</p>	<p>Die hygienischen Anforderungen und technische Umsetzbarkeit werden geprüft</p>

	Äußerungen, Anregungen, Bedenken	Kommentar
Luxemburger Platz		
	<p>Auf allen Plätzen nur Lieferverkehr in begrenzten Zeiten zulassen</p> <p>Sicherheitskonzept Häuserseite beachten</p> <p>Kraftfahrzeuge heraushalten, ähnlich der Hauptstraße</p> <p>Status quo hat sich bewährt i.S.d. Verkehrsberuhigung und Sicherheit</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung; Verkehrliche Situation und Möglichkeiten müssen weiter untersucht werden</p>
	<p>Fahrradsammelplatz Idee super, Ort nicht so gut. Vorschlag: Rückwärtig zum Pax Christi - parallel zum Museum, linke Seite</p> <p>Fahrräder vielleicht in den Durchgang Museum (Rückseite Pax Christi)</p>	<p>Museumsdurchgang soll mit der Umgestaltung attraktiver werden; eine großzügige Fahrradabstellanlage würde diesem Ziel entgegenstehen</p>
	<p>Bestuhlung zwischen Baumbestand Sitzgelegenheiten</p>	<p>Bereits Gegenstand der Vorentwurfsplanung</p>
	<p>Der Brunnen „Arche Noah“ sollte auf jeden Fall besser als Ruheort nutzbar gemacht werden</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung</p>
	<p>Vitalisierung vorziehen</p>	<p>Möglichkeit wird überprüft</p>
	<p>Baumscheiben gegen Überfahren und Hundebeschädigung sichern</p>	<p>Bereits Gegenstand der Vorentwurfsplanung</p>
	<p>Bäume auf Luxemburger Platz (2. Reihe) entfernen, neue Reihe zwischen den alten Reihen pflanzen -> mehr Platz für Gastronomie und Verkehr</p> <p>2. Reihe (ohne Bäume) finde ich besser.</p>	<p>Der Baumgutachter weist darauf hin, dass die Standsicherheit der verbleibenden Bäume nicht mehr gesichert ist, wenn eine Baumreihe herausgenommen wird</p>
	<p>Auch hier mal mit Anwohnern der Busmannstraße wegen der „Bank“ und „Ende der Nachtruhe“ sprechen</p>	<p>Grundsätzliche Problemlage bei Aufenthaltsräumen</p>
	<p>Blick auf das Gebäude Christliche Kunst Bauer freilassen</p>	
	<p>Höhensituation der Trittfläche</p> <p>Quergefälle beseitigen. Mindestwerte des Quergefalles zu Grunde legen</p>	<p>Wird bei der Ausführungsplanung beachtet; Mindestwerte werden eingehalten</p>
	<p>Pflasterung ohne breite Fugen</p> <p>Griffigkeit des Pflasters beim Schleifen? Rutschgefahr auf keinen Fall erhöhen</p>	<p>Eigenschaften können bei den Testflächen ausprobiert werden, erst danach wird eine Entscheidung über das Pflaster gefällt.</p>
	<p>Entwässerung über unterirdische Sammelkanäle</p>	<p>Entwässerung ist Gegenstand der Tiefbauplanung und unabhängig von der Gestaltung</p>

	Äußerungen, Anregungen, Bedenken	Kommentar
Johannes-Stalenus-Platz		
	<p>Fahrradständer sind wichtig</p> <p>Fahrradständer sehr gut</p> <p>Fahrradbügel entlang der Kirche unpassend</p>	<p>Der Standort ist mit der Kirche abgestimmt und angenommen worden</p>
	<p>Auf allen Plätzen nur Lieferverkehr in begrenzten Zeiten zu lassen</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung</p>
	<p>Komplette Neugestaltung – stimme den Vorschlägen zu, da alles nur besser werden kann</p>	
	<p>Keine Bäume an der Fassadenseite am Johannes-Stalenus-Platz, damit würde selbst die Nachmittag/Abendsonne abgeschirmt</p> <p>Keine Bäume vor 3-Königen Schaufenster, müssen zu sehen sein. Zu dunkel im Haus. Schaden in Zukunft im Keller durch Wurzeln</p>	<p>Zusätzliche Baumreihe soll den Wind brechen und den Aufenthaltscharakter des Platzes stärken; es sind schmalkronige Bäume vorgesehen</p> <p>Die Schaufenster werden bei der Standortwahl beachtet werden</p> <p>Gebäudeschäden werden durch geeignete Maßnahmen vermieden</p>
	<p>Eibe belassen, aber regelmäßig schneiden, so dass kein Gebäude beschädigt wird</p> <p>Eiben erhalten und mit Rückschnitt die Belüftung des Mauerwerkes optimieren</p> <p>Verlust der großen Eibe an der Südseite ganz schlimm</p>	<p>Feuchteschäden im Mauerwerk und an den Wandmalereien werden durch die Eiben verursacht; ein regelmäßiger Schnitt der Eiben reicht für die Entfeuchtung des Mauerwerks nicht aus</p>
	<p>Kirschbäume belassen oder am Rand neu pflanzen</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung</p>
	<p>Dringend Bänke</p> <p>Bitte keine Sitzgelegenheit vor den Toiletten, da bei warmen schönen Wetter nachts immer nur laut alkoholisierte Menschen sitzen</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung</p>
	<p>Rastplätze auf Höhe des Querhauses der Basilika störend wegen weniger rücksichtsvoller Menschen</p> <p>Aufenthalt für Kinder sehr gut</p>	<p>Grundsätzliche Problemlage bei Aufenthaltsräumen; Abstimmungsbedarf mit der Kirche</p>
	<p>Keine Katalogware, sondern die Gestaltung der Einrichtung durch Künstler und Handwerksbetriebe aus der Region</p>	<p>Anregung zur weiteren Entwurfsplanung</p>